Министерство образования Пензенской области Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Пензенской области «Пензенский колледж информационных и промышленных технологий (ИТ - колледж)»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01 «ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ»

по профессии

15.01.33 «Токарь на станках с числовым программным управлением»

ОДОБРЕНА

методической цикловой комиссией общих гуманитарных дисциплин

> Протокол № <u>8</u> от «/₹» 04 _2023 г.

Председатель методической цикловой комиссии профессиональных дисциплин по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих по укрупненной группе специальностей 15.00.00 Машиностроение

Г.В. Алексеевская

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по ОПП:

Е.А. Волобуева

2023 г.

mne

Программа разработана на основе

 федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением, утвержденного приказом Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. № 1544

Разработчики:

Преподаватель

Романовская Н.Б.

© ГАПОУ ПО «Пензенский колледж информационных и промышленных технологий (ИТ-колледж)»

СОДЕРЖАНИЕ

- 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
- 2. СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
- 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
- 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Дисциплина ОП.01 «Технические измерения» входит в общепрофессиональный цикл, является дисциплиной, определяющей потребности в развитии интереса к изучению учебных дисциплин и профессиональных модулей, способности к личному самоопределению и самореализации в учебной деятельности.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код ПК,			
ОК	Умения	Знания	
ПК1.1-	- анализировать техническую	- систему допусков и	
ПК2.1	документацию;	посадок;	
ПКЗ.1	- определять предельные отклонения	– квалитеты и параметры	
ПК4.1	размеров по стандартам, технической	шероховатости;	
ПК5.1	документации;	- основные принципы	
ОК.01	- выполнять расчеты величин	калибровки сложных профилей;	
OK.02	предельных размеров и допуска по данным	– основы	
ОК.03 ОК.04	чертежа и определять годность заданных	взаимозаменяемости;	
UK.04	размеров;	– методы определения	
	- определять характер сопряжения	погрешностей измерений;	
	(группы посадки) по данным чертежей, по	- основные сведения о	
	выполненным расчетам;	сопряжениях в машиностроении;	
	 выполнять графики полей допусков 	– размеры допусков для	
	по выполненным расчетам;	основных видов механической	
	 применять контрольно- измерительные приборы и инструменты; 	обработки и для деталей,	
	производить контроль параметров	поступающих на сборку; - основные принципы	
	сложных деталей с помощью контрольно-	калибрования простых и средней	
	измерительных инструментов и приборов,	сложности профилей;	
	обеспечивающих погрешность не ниже 0.01	– стандарты на материалы,	
	MM;	крепежные и нормализованные	
	– производить контроль параметров	детали и узлы;	
	сложных деталей с помощью контрольно-	– наименования и свойства	
	измерительных инструментов,	комплектуемых материалов;	
	обеспечивающих погрешность не ниже 0,05	– устройства, назначение,	
	мм на токарно-карусельных станках;	правила настройки и регулирования	
	- производить контроль параметров	контрольно-измерительных	
	сложных деталей и узлов с помощью	инструментов и приборов;	
	контрольно-измерительных инструментов и	– методы и средств	
	приборов, обеспечивающих погрешность не	контроля обработанных	
	ниже 0,0075 мм, и калибров,	поверхностей	
	обеспечивающих погрешность не менее	_	
	0,015;		
	 производить контроль параметров сложных деталей с помощью контрольно- 		
	измерительных инструментов и приборов,		
	обеспечивающих погрешность не ниже 0,05		
	мм, и калибров, обеспечивающих		
	погрешность не менее 0,02		

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем в часах
Всего	34
Самостоятельная работа	4
Во взаимодействии с преподавателем	30
В том числе:	
теоретическое обучение	18
практические занятия	12
Курсовая работа (проект)	-
Консультации	-
Промежуточная аттестация (в форме дифференцированного зачета)	-

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01 «Технические измерения»

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практические работы, семинарские занятия, самостоятельная работа обучающихся	Объем часов	Осваиваемые элементы компетенций
Введение	Основные сведения о размерах и соединениях в машиностроении	2	
	Содержание учебного материала		
	1. Принципы построения системы допусков и посадок.	4	
Тема 1.Допуски и посадки	2. Методы выбора посадок		
гладких соединений	В том числе практических занятий и лабораторных работ	4	
	1. Практическое занятие «Нахождение величин предельных отклонений по чертежу деталей»	2	
	2. Практическое занятие «Определение вида посадки»	2	
Т 2. П	Содержание учебного материала		
Тема 2. Допуски и	1. Шпоночные и шлицевые соединения		ОК1-ОК5; ПК1.2,1.3,1.4; ПК2.3,2.4; ПК3.3,3.4; ПК4.4,4.5; ПК5.4
посадки типовых	2. Резьбовые соединения	4	
соединений	3. Зубчатые передачи		
	Содержание учебного материала	4	
Тема 3. Допуски формы и	1.Допуски формы и расположения поверхностей		
расположения	2. Шероховатость поверхности		
поверхностей. Шероховатость	В том числе практических занятий и лабораторных работ	2	
1	1. Практическое занятие «Сравнение шероховатости поверхностей с эталонами	2	
	шероховатости»		
	Содержание учебного материала		
	1.Штангенинструменты	_	
	2. Микрометрические инструменты	6	
Тема 4.	3.Угломеры 4.Скобы и калибры		
	1	-	
Средства измерения	В том числе практических занятий и лабораторных работ	6	
	1. Практическое занятие «Определение размеров по микрометру и индикатору»	2	
	2. Практическое занятие «Определение углов угломером»	2	
	3. Практическое занятие «Измерение элементов резьбы резьбомером, резьбовым микрометром, резьбовыми калибрами»	2	
Всего:		34	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Техническая графика и технические измерения», оснащенный оборудованием:

- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплектами:

учебно — наглядных пособий «Технические измерения»;

штанген-инструментов;

микрометрических инструментов;

угломеров;

калибров;

образцов шероховатостей

техническими средствами обучения:

проектор мультимедийный

компьютер

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд имеет печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе

3.2.1. Печатные издания

- 1. Багдасарова Т.А. Допуски и технические измерения. Рабочая тетрадь –М.: ОИЦ «Академия» 2019.
- 2. Багдасарова Т.А. Допуски и технические измерения. Контрольные материалы –М.: ОИЦ «Академия» 2019
- 3.Багдасарова Т.А. Допуски и технические измерения. Лабораторно-практические работы М.: ОИЦ «Академия», 2019

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

- http://ktf.krk.ru/courses/foet/ (Сайт содержит информацию по разделу «Допуски и посадки»)
- http://www.college.ru/enportal/physics/content/chapter4/section/paragraph8/theory.html
 Технические измерения и приборы [Электронный ресурс] /форма доступа / www.mami.ru/kaf/aipu/techizm1.doc , свободный.
- Технические измерения- Изготовление изделий из металла [Электронный ресурс] /форма доступа / machineguide.ru/publ/izgotovlenie_izdelii_iz.../22-1-0-77,свободный.
- Допуски и технические измерения [Электронный ресурс] /форма доступа/ elmashina.ru/content/blogcategory/19/40/, свободный.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения	Критерии оценки	Формы и методы оценки
Знания:	Демонстрация учебного	Тестирование
1. Систему допусков и посадок;	материала в знакомой	Устный и
2. Квалитеты и параметры шероховатости;	ситуации:	письменный опрос
3. Основные принципы калибровки	- описание и объяснение	
сложных профилей;	определений, условных	
4. Основы взаимозаменяемости;	обозначений и формул для	
5. Методы определения погрешностей	расчета;	
измерений;	- чтение и расшифровка	
6. Основные сведения о сопряжениях в	условных обозначений	
машиностроении;	y esteblibilit dedsita territi	
7. Размеры допусков для основных видов		
механической обработки и для деталей,		
поступающих на сборку;		
8.Основные принципы калибрования		
простых и средней сложности профилей;		
9.Стандарты на материалы, крепежные и		
нормализованные детали и узлы;		
10.Наименования и свойства		
комплектуемых материалов;		
11. Устройство, назначение, правила		
настройки и регулирования контрольно-		
измерительных инструментов и приборов;		
12.Методы и средства контроля		
 12. Методы и средства контроля обработанных поверхностей 		
Умения:	- чтение	Оценка выполнения
3 мения. 1. Анализировать техническую		практических работ
документацию;	машиностроительных чертежей;	практических работ
2.Определять предельные отклонения	- выбор измерительного	
размеров по стандартам, технической	инструмента и прибора;	
документации;	- выполнение расчетов	
3.Выполнять расчеты величин предельных	предельных размеров и	
размеров и допуска по данным чертежа и	допусков;	
определять годность заданных размеров;	- определение вида посадки;	
4.Определять характер сопряжения (группы	- графическое определение	
посадки) по данным чертежей, по	полей допусков;	
выполненным расчетам;	- выбор и применение	
5.Выполнять графики полей допусков по	контрольно-измерительных	
выполненным расчетам;	инструментов и приборов;	
6.Применять контрольно-измерительные	-чтение показаний с	
приборы и инструменты;	инструментов;	
7.Производить контроль параметров	инструментов,	
сложных деталей с помощью контрольно-		
измерительных инструментов и приборов,		
обеспечивающих погрешность не ниже 0.01		
мм		
мм 8.Производить контроль параметров		
сложных деталей с помощью контрольно-		
измерительных инструментов,		
обеспечивающих погрешность не ниже 0,05		
мм на токарно-карусельных станках		
9.Производить контроль параметров		
сложных деталей и узлов с помощью		
контрольно-измерительных инструментов и		
контрольно-измерительных инструментов и	1	

приборов, обеспечивающих погрешность не	
ниже 0,0075 мм, и калибров,	
обеспечивающих погрешность не менее	
0,015	
10.Производить контроль параметров	
сложных деталей с помощью контрольно-	
измерительных инструментов и приборов,	
обеспечивающих погрешность не ниже 0,05	
мм, и калибров, обеспечивающих	
погрешность не менее 0,02	